


# 土耳其勘查說明會


## 隔震工程



### 中華建築隔震消能構造協會

### 楊耀昇

1



第一次強烈地震於**凌晨4時17分**，地震規模為**7.8**，出現在土耳其南部接壤敘利亞邊境，地震震央位於加濟安泰普省（Gaziantep）；

第二次地震發生在9小時後，發生在距離不到100公里處的一個交叉斷層 (intersecting fault) 上，地震規模為**7.5**，造成當地基礎結構設施（橋梁、建築物、道路）嚴重破壞及人員傷亡，

2023年2月6日土耳其雙主震位置，資料來源：BBC報導

2


# 媒體報導



## 隔震設備製造商-tis




# 隔震設備製造商-tis



# 隔震設備製造商-tis



# 隔震設備製造商-tis



7

# 隔震設備製造商-tis





8

# 隔震設備製造商-tis



# 隔震設備製造商-tis



# 隔震施工-Necip Fazıl City Hospital (新建院區)



11

## 隔震醫院



12

# 隔震醫院-No.1-DortyolState Hospital



13

# 隔震醫院-No.1-DortyolState Hospital




14

# 隔震醫院-No.1-DortyolState Hospital



15


# 隔震醫院-No.1-DortyolState Hospital



16



# 隔震醫院-No.2 Mustafa Kemal University Hospital



# 隔震醫院-No.2 Mustafa Kemal University Hospital



# 隔震醫院-No.2


## Mustafa Kemal University Hospital



19

# 隔震醫院-No.3


## Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi



20

## 隔震醫院-No.3

### Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi



21

## 隔震醫院-No.3

### Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi



22

# 隔震醫院-No.3

## Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi




# 隔震醫院-No.3

## Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi



## 隔震醫院-No.3

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi



25

## 隔震醫院-No.3

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi



26

# 隔震醫院-No.4 Malatya Education and Research Hospital



27


# 隔震醫院-No.4 Malatya Education and Research Hospital



28

# 隔震醫院-No.4

## Malatya Education and Research Hospital



# 隔震醫院-No.4

## Malatya Education and Research Hospital

